

# Notiser

Sammanställda av Staffan von Arbin & Patrik Höglund



Foto: Stefan Eversen/SSHM

Skoläst med svavelangrepp.

## Bota Vasa

När Vasa låg på Stockholms ströms botten trängde föroreningar – bland annat svavel – in i skrovet. Detta svavel har nu, tillsammans med bortrostade järnbultar och genom tillförel av luft, bildat svavelsyra som på sikt är ett hot mot skeppet. Utställningen "Bota Vasa" på Vasamuseet berättar om orsakerna till problemen och de insatser som görs för att bevara fartyget för framtiden.

*Patrik Höglund, SSHM*